

고객여러분

주식회사 혼마 골프

2010년 3월 출시 「BERES MG700 1S 아이언」 관련 사과 및 상품교환에 대한 안내

평소 폐사 상품을 애용해 주신 고객 여러분께 진심으로 감사의 말씀 드립니다.

이번에 폐사 상품 「BERES MG700 1S 아이언」의 백페이스 도장부분에 일반적인 도장에서 볼 수 있는 마모 및 상처에 의한 벗겨짐 현상과는 다른, 도장면이 부풀어 벗겨지는 이상현상이 상품의 일부에 섞여 있을 가능성이 있음이 판명되었습니다.

해당 상품(BERES MG700 1S 아이언)을 구매하시어 애용해주시는 고객님들께 불편을 드려 죄송합니다. 비파괴 검사에서는 도장에 문제가 있는지 여부를 판단하기 어려워, 해당 상품 전부를 대상으로 무상교환을 실시하게 되었습니다. 하기에 상세 사항을 안내 드리오니, 부디 협력을 부탁드립니다.

안내 사항

해당 상품


BERES MG700 1S 아이언 모든 번호 (#4~10·11·AW·SW)

※ BERES MG700 2S·3S·4S·5S 아이언은 해당되지 않습니다.

이상현상 내용

BERES MG700 1S 아이언은 백페이스의 캐비티 부분에 회색 도장이 되어 있으나, 일부 밀착 강도 부족이 우려되어, 사용 중에 도장면이 부풀어 벗겨질 가능성이 있습니다.

※ 해당 상품의 안전성 및 성능면의 문제는 없습니다.



이 부분입니다.

상품 교환

교환 방법에 대하여서는 하기 문의처로 연락주시기 바랍니다.

고객 여러분께 심려 끼쳐드린 점 진심으로 사과 드립니다.

부디 양해 및 협력 부탁드립니다.

이상

[문의처] 혼마골프 해외영업부

[inquiry@honmagolf.co.jp](mailto:inquiry@honmagolf.co.jp)