

致各位顾客

株式会社 本间高尔夫

### 关于2010年3月发售“BERES MG700 1星铁杆”的致歉信及产品更换通知

承蒙各位顾客长久以来对本公司产品的支持与厚爱，公司全体同仁对此深表感激。

现已查明，本公司此前发售的“BERES MG700 1星铁杆”中，部分商品的背部涂层可能发生上翘脱落的不良状况，该现象与因磨损或碰擦产生的球杆内层暴露等常见掉漆现象不同。

鉴于非破坏性检查无法精确判断产品涂层质量优劣与否，本公司决定对该型号的所有球杆实行免费更换，并对购买、爱用该款产品（BERES MG700 1星铁杆）的顾客所造成的不便深表歉意。详细更换通知请参照以下内容，衷心感谢您的配合。

#### 通知

##### 相关产品


BERES MG700 1星铁杆 全套球杆（#4~10、11、AW、SW）

※ BERES MG700 2星、3星、4星、5星铁杆不属此类产品。

##### 不良状况

BERES MG700 1星铁杆背面凹槽部分均经灰色涂漆。因喷漆强度不足等原因，在使用过程中，局部可能有涂层上翘脱落的不良状况发生。

※ 该产品在安全及性能方面没有任何问题。



有关产品的更换方式，请联系以下垂询部门。

本次对各位顾客造成的巨大困扰，本公司全体同仁深表歉意。  
衷心期望能够得到您的谅解，并感谢您的积极配合。

[垂询部门] 本间高尔夫 海外营业部

[inquiry@honmagolf.co.jp](mailto:inquiry@honmagolf.co.jp)